

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	4	5	6
<b>Цех по переработке ТРО</b>				
Участок переработки РАО термическими методами: 20,21 (переработчик РАО)	Обеспечить работника дополнительными СИЗ: перчатки резиновые 2 пары в месяц; перчатки х/б – 6 пар в месяц, рукавицы 6 пар в месяц.	Постоянно	Начальник цеха	
Участок кондиционирования и хранения РАО: №2,33,34 (переработчик РАО)	Обеспечить работника дополнительными СИЗ: перчатки резиновые 2 пары в месяц; перчатки х/б – 6 пар в месяц, рукавицы 6 пар в месяц.	Постоянно	Начальник цеха	
<b>Цех по сортировке и фрагментированию РАО</b>				
Участок очистки металлических РАО от радиоактивных веществ: 7 (переработчик РАО)	Обеспечить работника дополнительными СИЗ: перчатки резиновые 6 пар в месяц; перчатки х/б – 6 пар в месяц, рукавицы 6 пар в месяц.	Постоянно	Начальник цеха	
Участок очистки металлических РАО от радиоактивных веществ: 8 (электрогазосварщик)	Для снижения воздействия химического фактора выдать сертифицированные средства защиты органов дыхания (респираторы и т.п.).	2016-2017 г.	Начальник цеха	-
Участок сортировки и переработки РАО механическими методами: 15,16 (переработчик РАО)	Обеспечить работника дополнительными СИЗ: перчатки резиновые 6 пар в месяц; перчатки х/б – 6 пар в месяц, рукавицы 6 пар в месяц.	Постоянно	Начальник цеха	-
<b>Цех эксплуатации ПХРО</b>				
Участок реабилитации и восстановительных работ ПХРО: 5 (переработчик радиоактивных отходов), 6 (дезактиваторщик)	Обеспечить работника дополнительными СИЗ: перчатки резиновые 1 пара в месяц; перчатки х/б – 2 пары в месяц, рукавицы 2 пары в 3 месяца.	Постоянно	Начальник цеха	
Участок содержания и эксплуатации поли-	Обеспечить работника дополнительными СИЗ:	Постоянно	Начальник цеха	

гона хранения РАО и СЗЗ: 9 (дорожный рабочий)	перчатки резиновые 1 пара в месяц; перчатки х/б – 2 пары в месяц, рукавицы 2 пары в 3 месяца.			
<b>Цех переработки ЖРО</b>				
Участок переработки ЖРО комплексным методом: 10 (переработчик РАО)	Обеспечить работника дополнительными СИЗ – перчатки резиновые 2 пары в месяц; перчатки х/б – 2 пары в месяц.	Постоянно	Начальник цеха	
Участок переработки ЖРО методом концентрирования: 14 (переработчик РАО)	Обеспечить работника дополнительными СИЗ – перчатки резиновые 2 пары в месяц; перчатки х/б – 2 пары в месяц.	Постоянно	Начальник цеха	